

关于中职汽车运用与维修（GZ-019）

赛项规程修改的说明

2015年4月2日，本赛项说明会结束以后，专家组陆续收到各方面有关团体赛定期维护赛项作业比较紧张的反映。为使参赛选手有充裕的时间提高各作业项目操作的到位程度，保证比赛的顺利进行，经研究决定减少定期维护作业项目，包括：

顶起位置1的检查燃油管及接头有无泄漏；检查燃油管的安装情况及有无裂纹、凸起、硬化、磨损或其他损坏；检查左前车门门锁和微开开关的工作情况。顶起位置3的检测并记录左前轮胎胎面沟槽深度；测量并记录左前轮制动盘厚度及偏差；测量并记录左后轮制动蹄摩擦衬片厚度；顶起位置4的检查左后视镜的调整功能。顶起位置6的检查制动液液位，必要时调整。

修改的文件（见附件）：

- 1、2015年汽车定期维护作业表（减少了上述项目）
- 2、2015年汽车定期维护记录单（减少了上述项目记录内容）
- 3、2015年定期维护作业流程举升工位图（相应顶起位置减少上述相应内容）
- 4、定期维护作业说明（减少对上述内容的说明）
- 5、2015年定期维护工位布置示意图（新增）

汽车运用与维修赛项专家组

2015-4-14